

Jaguar XF 3.0 D V6 300 cv R-SPORT Berline Boîte auto



Prix

20988€

Description

Kilométrage
184000

Boîte de vitesse
Automatique

Nombre de portes
5

Puissance fiscale
19

Carnet d'entretien
Oui

Garantie commerciale (mois)
3

Année
2016

Type de véhicule
VP

Intérieur
CUIR NOIR

Puissance Din
300

Première main
Non

Carburant
Diesel

Couleur
Argent

Nombre de places
5

CO2
144

Double de clef
Oui

Équipements

- ABS
- Accoudoir
- Affichage tête haute
- Aide au démarrage en côte
- Airbags
- Alarme
- Alerte collision
- Allumage automatique des feux
- Anti-brouillards
- Avertisseur franchissement de ligne
- Banquette rabattable 1/3-2/3
- Bluetooth
- Boite à gants réfrigérée
- Caméra de recul
- Climatisation automatique bizona
- Commande vocale
- Compteur numérique
- Direction assistée
- Démarrage sans clé
- Détecteur d'angles mort
- Détecteur de pluie
- Détecteur pression des pneus
- Ecrous Antivol
- ESP
- Fermeture centralisée
- Fermeture centralisée à distance
- Feux de jour
- Fixation Isofix
- Freinage actif d'urgence
- Frein à main électrique
- GPS
- Intérieur cuir
- Jantes aluminium
- Lecteur de signalisation routière
- Limiteur de vitesse
- Ordinateur de bord
- Ouverture à distance sans clé
- Palettes au volant
- Pare-brise chauffant/dégivrant
- Peinture métallisée
- Phares Full LED
- Prise auxiliaire JACK
- Prise USB
- Radar de stationnement avant et arrière
- Réglage lombaires électriques
- Régulateur adaptatif
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur intérieur jour nuit
- Rétroviseurs dégivrants
- Rétroviseurs rabattables électriquement
- Sièges électriques
- Stop and start
- Trappe à ski
- Vitres surteintées
- Vitres électriques avant et arrière
- Volant cuir
- Volant multifonctions
- Écran tactile

Points forts

Jaguar XF 3.0 D V6 300 cv R-SPORT Berline Boîte auto

DOUBLE COURROIE CHANGEÉE EN NOVEMBRE 2022

DORT AU GARAGE

NON FUMEUR

CAMERA DE REcul

ENTRETIEN REGULIER CHEZ JAGUAR DE 2016 A 2021 AVEC FACTURES, ENSUITE ENTRETIEN TOUS LES 6 MOIS AVEC FACTURES

CLIMATISATION REFAITE EN ETE 2022

ENTRETIEN GENERAL BON

INTERIEUR CUIR EN PARFAIT ETAT