

Audi A3 2.0 TDI Sportback S&S 150 cv S-LINE



L'AGENCE **AUTO**
AUTOMOBILIERE
07 69 58 00 81

Prezzo

17000€

Descrizione

Chilometraggio
160000

Cambio
Manuale

Nr porte
5

Potenza fiscale
7

Libretto di manutenzione
Yes

Garanzia commerciale (mese)
3

Anno
2017

Tipo di veicolo
VP

Interno
semi cuir

Potenza Din
150

Unico proprietario
No

Alimentazione
Gasolio

Colore
Nero

Nr posti
5

CO2
109

Doppio delle chiavi
Yes

Equipaggiamento

- ABS
- Accensione Automatica dei fan ali
- Aide au démarrage en côte
- Airbag
- Alerte collision
- Allarme
- Android auto
- Apple CarPlay
- Attacco Isofix
- Banquette rabattibile 1/3-2/3
- Bluetooth
- Bracciolo
- Cerchi lega
- Chiusura centralizzata
- Chiusura remota centralizzata
- Climatizzazione automatica bi-zona
- Commande vocale
- Compteur numérique
- Computer di bordo
- Détecteur de somnolence
- Ecrous Antivol
- ESP
- Fari Full LED
- Fendinebbia
- Finestrini elettrici anteriore e posteriore
- Finestrini oscurati
- Freinage actif d'urgence
- Frein à main électrique
- Galette de secours
- Interno semi pelle
- Limitatore di velocità
- Luci diurna
- Navigatore
- Presa ausiliaria iPod
- Presa USB
- Radar di parcheggio anteriore e posteriore
- Regolatore dinamico
- Regolatore di velocità
- Rete anti turbini
- Rilevatore di pioggia
- Rilevatore di punti ciechi
- Sedili riscaldabili
- Sensore di pressione dei pneumatici
- Servosterzo
- Specchio interno giorno notte
- Specchi ribaltabili
- Start & stop
- Telecamera posteriore
- Vernice metallizzata
- Virtual cockpit
- Volante multifunzione
- Volante pelle

Vantaggi

VIRTUAL COCKPIT

APPLE CAR PLAY ET ANDROID AUTO

SIÈGES AVANT CHAUFFANTS

Agenzia: Besançon Valentin - Rue Météore - Zone Valentin - Centre d'affaires Expobat (Au-dessus du Buffalo Grill), 25480 Miserey-Salines | 0769580081 - besancon@agenceauto.com

L'agence Besançon Valentin est intermédiaire de vente automobile inscrit à l'ORIAS sous mandation CAR PROTECTION SERVICES #09 05 10 72

Audi A3 2.0 TDI Sportback S&S 150 cv S-LINE

ENTRETIEN REGULIER AVEC FACTURES

TRES BON ETAT GENERAL

CAMERA DE REcul

DORT AU GARAGE